


KALIBRIERUNGSANLEITUNG Soldi Smart

2 Varianten (Nicht-SD und SD-Version mit SD-Kartenslot im Akkufach)

Um eine kurze Kalibrierung des Soldi Smart durchführen zu können, benötigen Sie folgende Produkte:

- Soldi Smart Gerät
 - Netzteil vom Soldi Smart
 - Ein original pinkes Kalibrierungspapier
- Bitte befolgen Sie untenstehende Schritte, um die kurze Kalibrierung für den Soldi Smart durchzuführen:

1. Stecken Sie den Soldi Smart an die Stromversorgung mit Hilfe des Netzteils.
2. Schalten Sie das Gerät ein, in dem Sie die **AN/AUS**-Taste drücken und warten Sie, bis das Gerät bereit ist. Das Gerät ist bereit, sobald die **grüne** LED Lampe leuchtet.
3. Drücken Sie die **AN/AUS**-Taste:
Nicht-SD Soldi Smart = **3x**
SD-Version Soldi Smart = **6-8x**
bis die **grüne** und **rote** LED Lampe leuchtet.
4. Führen Sie vorsichtig das **pinke** Kalibrierungspapier **4x** hintereinander in das Gerät ein. Das Gerät empfängt das **pinke** Kalibrierungspapier und bringt es jedes Mal erneut zurück an die Gerätefront.
5. Schalten Sie das Gerät aus, in dem Sie die **AN/AUS**-Taste drücken. **Beide** LED Lampen schalten sich aus.
6. Schalten Sie das Gerät ein und prüfen Sie, ob die Kalibrierung erfolgreich war. Wenn nicht, kontaktieren Sie bitte unseren technischen Service.



Soldi Smart